

Конструктивные элементы

| | |
|--|---|
| 1. Адрес | 665772, Иркутская обл, р-н. Братский, г. Вихоревка, ул. Маяковского, д. 2 |
| 2. Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены крупнопанельные |
| Физический износ, % | 15 |
| 3. Окна | |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ, % | 12 |
| 4. Двери | |
| Материал двери | Глухая металлическая; Глухая деревянная |
| Физический износ, % | 9 |
| 5. Крыша | |
| Тип кровли | Шиферная |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
| Физический износ кровли, % | 11 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части крыши | Стропильная |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
| Физический износ несущей части крыши, % | 16 |
| 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Побелка; Окраска по штукатурке |
| Физический износ, % | 27 |
| 7. Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Материал фундамента | Железобетон |
| Площадь отмостки, кв.м | 215,9 |
| Физический износ, % | 10 |
| 8. Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
| Физический износ, % | 13 |
| 9. Тип наружных стен | |
| Тип наружных стен | Крупнопанельные |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Физический износ, % | 26 |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
| Количество лоджий, шт | 0 |
| Количество балконов, шт | 80 |