# Инженерные системы

| | |
|---|---|
| **1. Адрес** | 665770, Иркутская обл, р-н. Братский, г. Вихоревка, ул. Пионерская, д. 37 |
| **2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 15 |
| **3. Внутридомовая инженерная система водоотведения** | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 35 |
| **4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения** | |
| Наличие системы | Нет |
| Тип | нет |
| Количество вводов в МКД, шт | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| **5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
| Тип | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Физический износ, % | 17 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| **5.1 Стояки** | |
| Физический износ | 20 |
| Материал стояков | Сталь черная |
| **5.2 Запорная арматура** | |
| Физический износ | 22 |
| **5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС** | |
| Материал сети | Сталь черная |
| Физический износ | 17 |
| **6. Внутридомовая система отопления** | |
| Наличие системы | Да |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | 18 |
| Количество вводов в МКД, шт | 2 |
| **6.1 Отопительные приборы** | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 18 |
| **6.2 Сеть внутридомовой системы отопления** | |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Материал сети | Сталь черная |
| Физический износ | 18 |
| **6.3 Стояки** | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Физический износ | 22 |

**6.4 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 17 |

**6.5 Печи, камины и очаги**

| | |
|---|---|
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

**7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 2 |
| Физический износ | 18 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

**7.1 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 15 |

**7.2 Стояки**

| | |
|---|---|
| Материал | Сталь черная |
| Физический износ | 19 |

**7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 18 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |

**8. Лифты**

Лифты отсутствуют

**9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета**

**9.1**

| | |
|---|---|
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | NP 73L .3-5-2 |
| Заводской номер (серийный) | 05098233 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 02.08.2013 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |

**10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета**

Сведения отстутствуют

**11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**12. Сведения об установленных комнатных приборах учета**

Сведения отстутствуют