

# Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 665772, Иркутская обл, р-н. Братский, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д. 42

## 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены кирпичные  
Физический износ, % ..... 17

## 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные  
Физический износ, % ..... 33

## 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая; Глухая деревянная  
Физический износ, % ..... 10

## 5. Крыша

Тип кровли ..... Шиферная  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... —  
Физический износ кровли, % ..... 23  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак  
Вид несущей части крыши ..... Стропильная  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —  
Физический износ несущей части крыши, % ..... 25

## 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Побелка; Окраска по штукатурке  
Физический износ, % ..... 41

## 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Свайный  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 2015  
Материал фундамента ..... Бетон  
Площадь отмостки, кв.м ..... 170  
Физический износ, % ..... 18

## 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия из железобетонных плит  
Физический износ, % ..... 29

## 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... —  
Тип наружного утепления фасада ..... Нет  
Физический износ, % ..... 20  
Материал отделки фасада ..... окраска по штукатурке

## 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0  
Количество балконов, шт ..... 55